

Утверждаю

И.о. директора филиала

Э.Л.Пашнянов

«27» 01 2020 г.

Акт обследования кабинетов №15, 16, 17, 19, 20 учебного корпуса КФ МГТУУ по готовности к реализации «Проекта по обеспечению соответствия материально-технической базы образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего профессионального образования, современным требованиям».

Комиссия в составе заместителя директора Новгородовой В.В., заведующего хозяйством Чокаева М.Д., инженера по ремонту Богушевского А.Д., провела обследование вышеуказанных кабинетов и считает, что по всем кабинетам необходимо выполнить следующие работы:

1. Кабинет №15:

- сделать отдельный ввод 380в с установкой электрощитков;
- замена линолеума (48,1 м²);
- замена старых светильников (9 шт.);
- замена электроразводки с установкой электророзеток, выключателей и другого оборудования;
- закрытие имеющихся ниш в стенах;
- установка сплитсистемы расчетной мощности;
- выполнить общестроительные ремонтные работы (покраска стен, потолка).

2. Кабинет №16:

- выполнить отдельный ввод 380в с установкой электрощитка;
- замена старых светильников (9 шт.);
- замена линолеума (49,2 м²);
- замена электроразводки с установкой электророзеток, выключателей и другого оборудования;
- установка сплитсистемы расчетной мощности;
- закрытие имеющихся ниш в стенах;
- выполнить ремонтные работы (покраска стен, потолка).

3. Кабинет №17

- выполнить отдельный ввод 380в с установкой электрощитка;
- замена старых светильников (9 шт.);
- замена электроразводки с установкой электророзеток, выключателей и другого оборудования;
- замена линолеума (49,2 м²);
- установка сплитсистемы расчетной мощности;
- закрытие имеющихся ниш в стенах;
- выполнить ремонтные работы (покраска стен, потолка).

4. Кабинет №19

- выполнить отдельный ввод 380в с установкой электрощитка;
- замена старых светильников (9 шт.);
- замена электроразводки с установкой электророзеток, выключателей и другого оборудования;
- замена линолеума (69,82 м²);
- закрытие имеющихся ниш в стенах;
- в серверной комнате: установка металлических дверей (2 шт.), установка сплитсистемы, замена линолеума (15,0 м²);

- установка сплитсистем расчетной мощности;
- ремонтные работы (покраска стен, потолка).

5. Кабинет №20

- выполнить отдельный ввод 380в с установкой электропитка;
- замена старых светильников (9 шт.);
- замена электроразводки с установкой электророзеток, выключателей и другого оборудования;
- замена линолеума (49,6м²);
- закрытие имеющихся ниш в стенах;
- в серверной комнате установка металлической двери и укрепление торцевой стены кабинета, установка сплит системы, замена линолеума (14,8 м²);
- установка сплитсистем расчетной мощности;
- ремонтные работы (покраска стен, потолка).

По каждому кабинету подготовить необходимый сметный расчет по ремонту.


Заместитель директора по УМР

Заведующий хозяйством


Инженер по ремонту



/Повгородовой В.В./



/Чокаева М.Д./



/Богуневский А.Д./